

DECAPANT SPECIAL CIRE

MODE D'EMPLOI :

LE DECAPANT RENOVATEUR PEPE LIQUIDE POUR CIRE ne s'utilise que sur des surfaces horizontales. Ne traiter à la fois qu'une surface réduite, 1 à 2 m² environ.

Préparer une bassine d'eau, avec une éponge gros travaux, ou à défaut une serpillère. Verser le produit par petite quantité sur la surface à décaper, l'étaler en frottant dans le sens du fil du bois avec une brosse en tempicot, laisser pénétrer le produit quelques minutes et renouveler l'opération.

Les cires et les crasses de toutes sortes seront imbibées de décapant et rendues solubles à l'eau.

Trempez alors votre brosse dans la bassine et frottez légèrement.

Au contact de l'eau, les cires et les crasses les plus rebelles se transformeront en une boue liquide que vous éliminerez facilement avec votre éponge ou serpillère humide. Recommencez plusieurs fois ce rinçage à l'eau claire.

Après séchage complet, toutes traces de souillures, cires, encaustiques ou produits de brillantage ayant disparu, vous pourrez de nouveau cirer ou vernir.

SUR LES TISSUS, LE DECAPANT CIRE PEPE permet l'élimination de la plupart des taches grasses résistantes aux solvants ordinaires, il suffit de bien imbiber la tache et de la laver à l'eau.

SUR LES SOLS PLASTIQUES, n'employer le décapant que coupé de 2 fois son volume d'eau pour les dégrassages ordinaires ; il sera bon de procéder à un essai en raison de la grande variété de ces supports.

Pour enlever les couches superposées d'émulsions cireuses auto-lustrantes métallisées sur les sols de plastique fragiles, nous recommandons l'utilisation de notre DECAPANT RENOVATEUR LUMISOL spécial pour les sols plastiques.

Les taches de peintures ou de vernis sur les bois, carrelages, marbres et tous supports solides s'enlèveront très facilement avec le SUPER DECAPANT PEPE POUR PEINTRES.

POUR LA REMISE A NU DES MURS PATINES A LA CIRE, que celle-ci ait été appliquée directement sur le plâtre ou le ciment ou qu'une couche de peinture ait préalablement isolé le mur

-Laver avec le décapant cire en frottant légèrement avec la brosse en tempicot ou l'éponge gros travaux pour bien faire pénétrer le produit. Veiller à ce que le mur soit bien imbibé. En cas de couches de cire très épaisses, recommencer l'opération une seconde fois.

-Rincer ensuite abondamment en ayant pris soin de changer l'eau jusqu'à ce qu'elle reste claire. Laisser sécher complètement le mur avant de procéder à une remise en peinture.